



3 Form

- A** ohne Rastsperr, ohne Kontermutter
- AK** ohne Rastsperr, mit Kontermutter
- C** mit Rastsperr, ohne Kontermutter
- CK** mit Rastsperr, mit Kontermutter



d ₁ Sift $_{-0,05}^{-0,10}$ Bohrung H7	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m	Federdruck in N ≈		
								Anfang	Ende	
5	M 10	M 10 x 1	1,5	5	22	28	23	18	5	15
6	M 12	M 12 x 1,5	2	6	24	31	25	22	6	21
8	M 16	M 16 x 1,5	2	9	34	44	25	22	7	27
10	M 16	M 16 x 1,5	2	9	34	44	25	22	7	27

Ausführung



- Führung (Gewindeteil)
Stahl
brüniert
- Führung (Gewindeteil)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Raststift
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305
- chemisch vernickelt
- Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310
- Zugring
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310
- Belastbarkeitshinweise → Seite 1856
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

ST

NI

Hinweis

Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperr (Form C / Form CK) dienen.

Rastbolzen mit Rastsperr werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten → Seite 794 ff.

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 413-8-M16-CK-ST

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Werkstoff

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 413-6-M12x1,5-A-NI

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Werkstoff