

DIGI-MET Box für Dateieingabe 0997



Ausführung 0997 730

- zum Anschluss an PC-Tastaturschnittstelle
- Stromversorgung über PC
- Anschluss von 5 Messmitteln mit Datenausgang
3x Digimatic und
2x Opto RS 232
- Datenübertragung über Data-Taste am Messmittel bzw. Datenkabel oder Fußtaster
- attributive Werte über PC-Tastatur
- keine spezielle Treiber-
software erforderlich
- incl. Verbindungskabel
Box-PC
- einfache Daten-
übertragung in Windows®
Standardanwendungen
wie Excel®, Access® u.a.
- PC-Tastatur bleibt voll
funktionsfähig
- Verpackung:
Karton

Ausführung 0997 740

- zum Anschluss an PC-RS
232 Schnittstelle (COM)
- Stromversorgung 230 V
- Anschluss von 7 Messmitteln
mit Datenausgang
4x Digimatic und
3x Opto RS 232
- Datenübertragung über
Fußtaster
- spezielle Qualitäts-
sicherungsprogramme
oder andere kompatible
Programme sind
erforderlich
- Verpackung:
Karton

	Best. Nr.
Anschluss von 2 Messmitteln mit Opto RS 232 und 3 mit Digimatic Datenausgang	0997 730
Anschluss von 3 Messmitteln mit Opto RS 232 und 4 mit Digimatic Datenausgang	0997 740



0997 745

Zubehör	Best. Nr.
DIGI-MET® Verbindungskabel von Box 0997 740 zu PC	0997 746
DIGI-MET® Fußtaster für Box 0997 730, mit Verbindungskabel, 2 m	0997 735
DIGI-MET® Fußtaster für Box 0997 740	0997 745