


Ebene Fläche -> keine
Anpassung der Matrize /
Abstreifer und / oder Stempel an
die Oberfläche des zu
stanzenden Materials



gekrümmte Fläche -> eine
Anpassung der Matrize /
Abstreifer und / oder Stempel an
die Oberfläche des zu
stanzenden Materials **ist**
notwendig.
Hier benötigen wir immer einen
Datensatz im STEP-Format des
Bauteils.