

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl.


Ausführung:

brüniert.

Hinweis:


Die Achsbolzen müssen regelmäßig geölt werden. Beim Zusammenschweißen der Einzelteile ist darauf zu achten, dass die Funktion der Gelenke nicht beeinträchtigt wird. Der Schnellspanner kann auch ohne Fuß direkt auf ein Unterteil geschweißt werden. Hierzu muss die Achse D2 entfernt werden. Danach wird das untere Mittelstück auf der Grundplatte verschweißt.

Die Flanschteile A sind nach erfolgter Montage mit dem Mittelstück zu verschweißen.



Fuß an die Flanschteile "A" anschweißen

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	D2	S	S1	S2	S3	R	R1	R2	°	°	F kN	Gewicht ca. kg
05420-02	23	26,5	29	29	1,5	84	38,5	20	8,2	10	32	41	10	10	10	13,5	134	205	7	0,700
05420-04	25	38	36	38	13	100	54	28	9,5	12	38	48	12	11	13	19	134	203	12	1,300
05420-06	35	51	44	51	10	129	69	33	12,6	16	50	62	16	15	17	22	132	200	24	2,900