



# Rändelmutter, DIN-6303, NIROSTA, matt gestrahlt



Stiftloch beim  
Zusammenbau  
durchbohren

## NIROSTA- Rändelmutter DIN 6303

NIROSTA (NI) 1.4305

matt gestrahlt

Form A: ohne Stiftloch



Nr. 05 605

Bestellbeispiel

05605.AM06

Form

A

d 1

M 06



| $d_1$       | $d_3$ | $d_4$ | $d_5$ H <sub>11</sub> | e   | h  | k  | l  |
|-------------|-------|-------|-----------------------|-----|----|----|----|
| <b>M 5</b>  | 14    | 20    | 1,5                   | 2,5 | 12 | 8  | 7  |
| <b>M 6</b>  | 16    | 24    | 1,5                   | 2,5 | 14 | 10 | 8  |
| <b>M 8</b>  | 20    | 30    | 2                     | 3   | 17 | 12 | 10 |
| <b>M 10</b> | 28    | 36    | 3                     | 4   | 20 | 14 | 12 |

Die Stiftlochbohrung  $d_5$  ist vorgesehen für die Verwendung von Spann- oder Kerbstiften.